


KOR Mittlere Elbe/Elde - Karte 4.6.2: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich Pestiziden



**Zustand hinsichtlich Pestiziden**

**Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern**

- gut
- schlecht
- nicht bewertet

**Tiefe Grundwasserkörper**

- gut
- schlecht
- nicht bewertet



**FGG ELBE**

Datenquelle: WasserBLicK/BfG; August 2015