



KOR Havel - Karte 4.6.3: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich der Schadstoffe nach Anhang II der EG-Grundwasserrichtlinie und anderer Schadstoffe



© GeoBasis-DE/BKG 2014

Koordinierungsraum
 [Purple outline] Koordinierungsraum
 [Grey outline] Bundesländer

Zustand hinsichtlich Schadstoffe nach Anhang II der EG-Grundwasserrichtlinie und anderer Schadstoffe

Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

[Green] gut
 [Red] schlecht
 [Grey] nicht bewertet

Tiefe Grundwasserkörper

[Green with diagonal lines] gut
 [Red with diagonal lines] schlecht
 [Grey with diagonal lines] nicht bewertet



Datenquelle: WasserBLIck/BfG; August 2015